Formations « DISTRIBUTION » pour les entreprises sous-traitantes

Construction des ouvrages en PE - Travaux hors gaz Qualification opérateurs PE (ATG B527.9)
Z730 4 j (28h)

Devenir Opérateur Chef de travaux Branchement réseau PE – Acier - Travaux en charge
Z733 5 j (35h)

Devenir Opérateur - Chef de Travaux Réseau PE - Travaux en charge
Z734 3 j (17,5h)

Machines d'intervention en charge - Techniques d'interventions sur les réseaux en fonte
7583 3 j

Machines d'intervention en charge - Techniques d'interventions sur les Réseaux en PE
7584 2,5 j

Machines d'intervention en charge - Techniques d'intervention sur réseaux en acier
7585 3,5 j

Pratique de la géodétection des ouvrages de distribution gaz
Z724 2,5 j (19 h)

Services : Dépose-Pose Compteur domestique gaz / Identification et Repérage 13.2
Z725 2,5 j (17,5h)

Repérage des branchements
Z727 2 j (14 h)

Inventaire des branchements individuels
Z736 1 j (7 h)

Préparation des chantiers de renouvellement de CI-CM
Z723 5 j (35h)

Devenir Opérateur et Chef de Travaux lors des raccordements de CI – CM sur ouvrages en services
7596 5 j (34h)

Pose des DPBE et repérage carto des branchements
3NEZ 2 j (14 h)

Protection cathodique
(voir cursus spécifique)

Soudage - Brasage
Cuivre – Acier
(voir cursus spécifique)

Maintenance préventive postes livraison et DPCI
Z729 8 j (56h)