

FORMATIONS ASSEMBLAGES DES MATERIAUX - SOUDAGE

Assemblage POLYETHYLENE

Formation Qualification des Opérateurs PE (ATG B527.9)	
Z730	4 j

BRASAGE

Formation + Qualification Brasage Cuivre (B540.9)	
Z501	2,5 j (17,5h)

Qualification Brasage Cuivre (B540.9)	
Z502	1,5 j (10,5 h)

Formation Brasage Intervention sur branchement Cuivre-Plomb	
Z504	2 j (14 h) <i>programmé selon demande</i>

SOUDAGE OXYACETHYLENIQUE

Formation + Qualification (B540.9 ou B132.52) Soudage Oxyacétylénique Débutant	
9578	15 j (105 h)

Remise à niveau + Qualification (B540.9 ou B132.52) Soudage Oxyacétylénique	
Z503	2,5j (17,5 h)

SOUDAGE ARC

Formation + Qualification (B540.9 ou B132.52) Soudage arc rutile Débutant	
9620	40 j (280 h)

Qualification Soudage Prises de branchements Réseau Acier	
Z506	10 j (70 h)

Remise à niveau + Qualification (B540.9 ou B132.52) Soudage arc rutile Avec expérience	
9621	10 j (70 h)

SOUDO - BRASAGE

Formation + Qualification (B540.9) Soudo-brasage	
Z505	2,5 j (17,5 h) <i>programmé selon demande</i>